

施工マニュアル

必ず施工前にお読みになり、マニュアルに従って施工を行って下さい

イシノールシリーズ

- ・ウエットコート
- ・ウエットバーナー
- ・スーパーウエット

ウエットコート・スーパーウエット塗布方法


(御影石研磨面／鏡面仕上げ面)

- | | |
|-------|---|
| 予備テスト | サンプル板等で、下記方法にしたがって塗布し、色調等の確認を行なって下さい。 色調は塗布直後ではなく数日後の状態で判断して下さい。 前記を参照に塗布施工が可能かどうか石材の状態確認をしておいて下さい。 |
| 前処理 | イシクリーンシリーズ洗浄剤で石材の汚れを除去します。 |
| 乾燥 | 石材を十分に乾燥させて下さい。 モルタル目地の場合は、目地の乾きが目安となります。 |
| 塗布 | 原液をきれいな刷毛、ウェス等で均一に塗布して下さい。図B参照 標準塗布量を参照にし、2回に分けて塗布しますので、塗布量の半量を目安して下さい。しばらくすると(15～20分後)溶剤が揮発して、粘性のある樹脂が残ります。 ⇒ 気温、石材の状態によって時間は変わります。 (溶剤の揮発は室温等により変わりますが5分位ですぐに揮発するようにしたら塗布量が少ないので塗布回数をもう1回増やして下さい。) |
| 拭き取り | 乾いたキレイなウェスで表面に残った樹脂の拭き取りを行ないます。 拭き取り方法は図Cを参照して下さい。 拭き取りは角度を変えて見ながら、油分が残らないよう十分に行なって下さい。 |
| 再塗布 | 前記と同じ方法でもう一度繰り返し塗布作業を行なって下さい。 |
| 拭き取り | 乾いたキレイなウェスで表面に残った樹脂の拭き取りを行ないます。 最終拭き取りは、薄膜が残らないよう十分に拭き取りを行なって下さい。 |
| 養生 | 拭き取り後に乾パフをかけますと光沢が上がります。 6時間以上は水がかからないようにして下さい。 12時間は一般歩行を避けて下さい。 ※ 特にバーナー仕上げの場合は乾燥が遅い場合がありますので、養生は十分におこなってください。 |


注意点：ふき取りは十分におこなってください。特にバーナー仕上げ面はふき取りが不十分だと、表面がベトツキ、汚染物が付着しやすくなります。

塗布方法

図A 目地をまたいで塗布しない(悪い例)




図B 目地を先に塗布してから石材1枚ずつ塗布する



拭き取り

図C 円を描くように拭取りを行なう



※目地がセメント目地の場合

ウェットバーナー塗布方法

(御影石バーナー仕上げ専用)

| | |
|-------|---|
| 予備テスト | <p>・サンプル板等で、下記方法にしたがって塗布し、色調等の確認を行なって下さい。 色調は塗布直後ではなく数日後の状態で判断して下さい。 前記を参照に塗布施工が可能かどうか石材の状態確認をしておいて下さい。</p> <p>※ 石材の種類によっては意図する色調にならない場合があります</p> |
| 前処理 | イシクリーンシリーズ洗浄剤で石材の汚れを除去します。 |
| 乾燥 | 石材を十分に乾燥させて下さい。モルタル目地の場合は、目地の乾きが目安となります。 |
| 塗布 | <p>原液をきれいな刷毛、ウェス等で均一に塗布して下さい。図B参照標準塗布量を参照にし、2回に分けて塗布しますので、塗布量の半量を目安にして下さい。</p> <p>基本的にウェットバーナーは拭き取り作業はありません。 塗布面を手で触り樹脂が付着しないような状態で色相を確認して下さい。</p> <p>基本的には、2回塗りですが1回塗布で意図する色相になる場合があります。</p> <p>斜面、縦面では下部の方に液溜りができやすくなり、テカリが生じますので注意して下さい。</p> |
| 再塗布 | <p>前記と同じ方法でもう一度塗布作業を行なって下さい。 厚塗りしますとテカリが出て、雨天時等水がかかると滑りやすくなる場合があります。</p> <p>石材表面にいつまでも液溜りが残るようでしたら拭き取って下さい。⇒下記修正方法確認</p> <p>2～3時間後に均一な色調になっているか確認を行ないます。</p> |
| 養生 | <p>6時間は水がかからないようにし、一般歩行は避けて下さい。 養生時間は、現場状況、気温によって異なります。</p> |

天候、石材の状態が良好にもかかわらず塗布方法により色調に濃淡が発生した場合は下記の方法で修正を行なって下さい。ただし石材は1枚ごとに浸透のしかたが異なる場合がありますので、全て同じ色調に仕上がるとは限りません。

【修正方法】

修正部分だけでなく、石材1枚分にイシノールハクリもしくはハクリセーフを塗布し薄く表面の剥離を行なう。または、堅いブラシでブラッシングを行ない薄く表面剥離を行ない、再度ウェットバーナーを重ねて塗布する。この場合も石材1枚単位で行なって下さい。
完全に除去したい場合はイシノールハクリで湿布して除去します。
※必ず目立たない場所でテストしてから本施工を行なって下さい。